

# DENSIMETRO

Cod. 02.2330.80

Densimetro scala 0.600/0.700 M100-060 zavorra piombo senza termometro



## Descrizione

Densimetri per liquidi più leggeri o più pesanti dell'acqua, tarati a 20° C

Disponibili con vari intervalli di scala senza e con termometro

## Dati Tecnici

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Scala (g/ml) | 0,600÷0,700      |
| Modello      | senza termometro |

## Varianti

| Codice     | Prodotto   | Scala (g/ml) | Modello          |
|------------|------------|--------------|------------------|
| 02.2330.80 | DENSIMETRO | 0,600÷0,700  | senza termometro |
| 02.2490.33 | DENSIMETRO | 1,800÷1,900  | con termometro   |
| 02.2450.84 | DENSIMETRO | 0,800÷0,900  | con termometro   |
| 02.2450.86 | DENSIMETRO | 0,900÷1,000  | con termometro   |
| 02.2450.88 | DENSIMETRO | 1,000÷1,100  | con termometro   |
| 02.2455.33 | DENSIMETRO | 1,100÷1,200  | con termometro   |

|            |            |              |                  |
|------------|------------|--------------|------------------|
| 02.2460.33 | DENSIMETRO | 1,200÷1,300  | con termometro   |
| 02.2465.33 | DENSIMETRO | 1,300÷1,400  | con termometro   |
| 02.2470.33 | DENSIMETRO | 1,400÷1,500  | con termometro   |
| 02.2475.33 | DENSIMETRO | 1,500÷1,600  | con termometro   |
| 02.2480.33 | DENSIMETRO | 1,600÷1,700  | con termometro   |
| 02.2485.33 | DENSIMETRO | 1,700÷1,800  | con termometro   |
| 02.2450.82 | DENSIMETRO | 0,700÷0,800  | con termometro   |
| 02.2495.33 | DENSIMETRO | 1,900÷2,000  | con termometro   |
| 02.2500.80 | DENSIMETRO | 0,600÷0,800  | con termometro   |
| 02.2500.84 | DENSIMETRO | 0,800÷1,000  | con termometro   |
| 02.2500.88 | DENSIMETRO | 1,000÷1,200  | con termometro   |
| 02.2505.33 | DENSIMETRO | 1,200÷1,400  | con termometro   |
| 02.2510.33 | DENSIMETRO | 1,400÷1,600  | con termometro   |
| 02.2515.33 | DENSIMETRO | 1,600÷1,800  | con termometro   |
| 02.2520.33 | DENSIMETRO | 1,800÷2,000  | con termometro   |
| 02.2495.81 | DENSIMETRO | 0,700÷2,000  | senza termometro |
| 02.2375.33 | DENSIMETRO | 1,800÷1,900  | senza termometro |
| 02.2330.84 | DENSIMETRO | 0,800÷0,900  | senza termometro |
| 02.2330.86 | DENSIMETRO | 0,900÷1,000  | senza termometro |
| 02.2330.88 | DENSIMETRO | 1,000÷1,100  | senza termometro |
| 02.2340.33 | DENSIMETRO | 1,100÷1,200  | senza termometro |
| 02.2345.33 | DENSIMETRO | 1,200÷1,300  | senza termometro |
| 02.2350.33 | DENSIMETRO | 1,300÷1,400  | senza termometro |
| 02.2355.33 | DENSIMETRO | 1,400÷1,500  | senza termometro |
| 02.2360.33 | DENSIMETRO | 1,500÷1,600  | senza termometro |
| 02.2365.33 | DENSIMETRO | 1,600÷1,700  | senza termometro |
| 02.2370.33 | DENSIMETRO | 1,700÷1,800  | senza termometro |
| 02.2330.82 | DENSIMETRO | 0,700÷0,800  | senza termometro |
| 02.2380.33 | DENSIMETRO | 1,900÷2,000  | senza termometro |
| 02.2390.80 | DENSIMETRO | 0,600÷0,800  | senza termometro |
| 02.2390.84 | DENSIMETRO | 0,800÷1,000  | senza termometro |
| 02.2390.88 | DENSIMETRO | 1,000÷1,200  | senza termometro |
| 02.2395.33 | DENSIMETRO | 1,200÷1,400  | senza termometro |
| 02.2400.33 | DENSIMETRO | 1,400÷1,600  | senza termometro |
| 02.2405.33 | DENSIMETRO | 1,600÷1,800  | senza termometro |
| 02.2410.33 | DENSIMETRO | 1,800÷ 2,000 | senza termometro |

---

02.2450.80

DENSIMETRO

0,600÷0,700

con termometro

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**