

BE2/250

Cod. 22.4015.27

Mantello riscaldante 2 posti per palloni modello BE 2/250



Descrizione

Mantelli riscaldanti a posti multipli per palloni da 250 a 500 ml con custodia esterna in acciaio inox 18/8.

La termoregolazione per ogni singolo posto avviene tramite dei termostati a diverse temperature.

Ogni nido è dotato di calotta di sicurezza in acciaio inox, estremamente importante in quanto, in caso di rottura di un pallone, evita la fuoriuscita del liquido.

Un ulteriore vantaggio è la facilità di intervento per la sostituzione di eventuali gruppi riscaldanti.

Questi strumenti offrono anche la possibilità di lavorare con un solo posto.

Tutti i modelli della serie BE sono dotati di aste in acciaio con dimensioni (ØxH): 10x500 mm.

N.B. Le temperature massime indicate si riferiscono alla calotta.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Numero di posti | 2 |
| Capacità pallone (ml) | 250 |
| Temperatura massima (° C) | +350 |
| Classe di protezione | IP 42 |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 360x300x120 |
| Peso (kg) | 4,8 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50-60/360 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Numero posti | di | Capacità pallone (ml) | Temperatura massima (° C) | Dimensioni (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------|--------------|----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 22.4015.27 | BE2/250 | 2 | | 250 | +350 | 360x300x120 | 4,8 | 230/50-60/360 |
| 22.4020.27 | BE2/500 | 2 | | 500 | +350 | 360x300x120 | 4,8 | 230/50-60/500 |
| 22.4060.27 | BE4/250 | 4 | | 250 | 350 °C | 710X300X120 | 7,2 | 230/50-60/720 |
| 22.4065.27 | BE4/500 | 4 | | 500 | +350 | 710x300x120 | 7,2 | 230/50-60/1000 |
| 22.4280.27 | BE6/250 | 6 | | 250 | +350 | 1060x300x120 | 9,2 | 230/50-60/1080 |
| 22.4285.27 | BE6/500 | 6 | | 500 | +350 | 1060x300x120 | 9,2 | 230-250/60/1500 |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE